

hilgert electronic Wegstreckenmeßgeräte

www.hilgert-electronic.de

Einbau eines induktiven Näherungsschalters

Den Schalter so montieren, daß Metallteile (z.B. Schrauben vom Kardanwellenflansch) abwechselnd einen Abstand von weniger oder mehr als 5 mm zur Stirnfläche haben.

Den Stecker mit der Eingangsbuchse des Wegstreckenmeßgerätes verbinden. Sobald Metall im Erfassungsbereich des Näherungsschalters ist, leuchtet im Schalter eine gelbe LED auf.

